



Viabilità

- Strade statali e provinciali
- Strade a specifica valenza paesaggistica e panoramica
- Strade di funzione turistica
- Strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica
- Strade statali e provinciali a specifica valenza paesaggistica e panoramica di funzione turistica
- rete stradale generale

Poligono militare

Area non disponibile alla comunità

Patrimonio Storico Culturale

- cavalle fortificazioni
- chiesa
- insediamento
- monte granitico
- neocolpi
- scuole
- sorto storico
- tempio
- torre
- torre costiera

Generale inadeguata gestione e valorizzazione dei siti e del patrimonio storico culturale (Torri costiere, Saracop.)
 Scarso sfruttamento turistico insediativo, anche in relazione ad un'offerta inadeguata
 Mancanza di promozione culturale complessiva

Sistema ambientale costiero

- Campi dunari, Sistemi di spiaggia
- Falesie e versanti costieri ad alta energia; Promontori
- Zone umide costiere

Fenomeni di erosione del litorale sabbioso in conseguenza dei minori apporti detritici ad opera dei corsi d'acqua e della pressione antropica non regolamentata
 Mancata valorizzazione delle aree SIC
 Pressione antropica (calcipesto) ai danni della vegetazione psammofita e del sistema dunale
 Disagio di Porto Corallo, Porto Corallino e Porto Tamarozzi
 Scarso valorizzazione dell'attività della pesca in mare e negli stagni

Idrografia principale

Mancata valorizzazione della risorsa, nonostante le enormi potenzialità di un nodo strategico che garantisce la continuità tra Centro urbano, territorio agricolo e costiero
 Opere sorte in prossimità dell'este fluviale
 Eliminazione delle anse del Fiumedda in concomitanza con la creazione di abbarimenti
 Manifesto del Genio civile lungo il Fiumedda, in località Terra Mania

Boschi e macchie

Gli incendi passati ed il disboscamento hanno compromesso in qualche modo la stabilità dei versanti e la loro naturalità
 Possibile rischio di compromissione dei suoli legato allo sviluppo sempre più frequente di incendi
 Difficile fruibilità dei luoghi, seppur vicini, e mancanza di controllo e vigilanza antincendio

SIC

Mancata valorizzazione delle aree SIC

Vincio idrogeologico RD 3267/23

PAI Rischio idraulico

- H1
- H2
- H3
- H4

PAI Rischio frana

- Hg1
- Hg2
- Hg3

Diffusione insediativa in area a rischio idrogeologico

Decarie

- Stavi
- Cava
- Miniera

Siti estrattivi dismessi non sottoposti a bonifica in passato, per cui stato di recente si sono attivate misure di recupero e valorizzazione.

Provincia del Sud Sardegna REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

Valutazione Ambientale Strategica VAS

Processo di adeguamento della Pianificazione Urbastica Comunale - PUC di Villaputzu

3 Carta delle criticità territoriali su IGM in scala 1:25.000

ECO-RESEARCH

Settembre 2019

Comune di Villaputzu

Via Leonardo da Vinci snc
 Provincia del Sud Sardegna

Sandro PORCU
 SINDACO

Dott. Ing. Sabina CAMBONI
 R.U.P.

Gruppo tecnico operativo

Coordinamento generale e VAS

Dott. Ing. Ginevra BALLETTTO
 Dott. Ing. Giuseppe MANUNZA

Esperti e Specialisti (Gruppo VAS)

Dott. Ing. Alessandro MILISI
 Dott. Ing. Giovanni CALLEDDA
 Dott. Nat. Valerina LECIS
 Dott. Ing. Marco MURDONI

elaborazioni/analisi di carattere tecnico
 Dott. Ing. Alessio GARAU
 Dott. Ing. Newsi USAI
 Sist. Informativi e cartografici